

# MFP座席シートスイッチの取り付け方



仕様変更となりました

- ・以前のL字型からI型となり、より多くの車両に対応するようになりました
- ・一部のカバーがPVCホースに変更となり、操作性が向上しました

新



旧

